


室内用ホスクリーンスポット型 部品交換時の注意点

販売終了品と現行品との違い



- SPA型・SPB型は販売終了品です。本体、ポールともに新品の購入はできません。
- 販売終了品と現行品はポール先端の形状が異なり、互換性がありません。
SPA型・SPB型で部品交換をご検討されている方は現行品へ本体ごと交換が必要です。
製品の特定はポール先端とリングの形状（上図）をご確認ください。
- SPA型・SPB型を勾配天井に取付けている場合は現行品と傾斜天井用パーツが必要です。