



バーハンドル引手
1B・1C・1BW・1CW 切欠図

バーハンドル引手…扉厚30~40
1BW・1CW…扉厚33~38
1B・1C…扉厚28~33



K-1B・K-1C 切欠図



図法	単位	尺度	図面名称
3角法	mm	1/1	1B(W)/1C(W)/K-1(B・C)/BH-(R1・K1)G -色記号 切欠図
(株)川口技研			図面番号
			DZ-1979-00